


Radkonzept VG Bruchmühlbach-Miesau

Erfassung Wegezustand und Netzlücken



es sind noch nicht alle Wege erfasst / geprüft



Übersicht 'Höhengemeinden'

KARTE



Stand 08/2025



LEGENDE

- Befahrungsergebnis
- radtauglich (ggf StVO-Anpassung)
 - radtauglich (Radwegbau läuft/geplant)
 - radtauglich (kleinere Maßnahmen)
 - herstellbar - größere Baumaßnahmen
 - herstellbar - hoher Klärungsbedarf
 - Weg vorhanden, noch ungeprüft
 - Zuständigkeit Bund/Land/Kreis
 - ungeeignet, nicht sinnvoll
 - eingeschränkt befahrbar
 - beschilderte Rad-Strecken (HBR)
 - mit weiß-grüner Wegweisung (HBR RLP)

* HBR = grün-weiße Radwegweisung (gemäß Hinweisen wegweisende Beschilderung Rheinland-Pfalz)

Kartengrundlage: TopPlusOpen © GeoBasis-DE / BKG 2025
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
Daten: HBR: LBM
weitere Daten: eigene Erhebungen