


Radkonzept VG Bruchmühlbach-Miesau

Erfassung Wegezustand und Netzlücken



Übersicht
Bereich OG
Bruchmühlbach

KARTE 1/2



Stand 08/2025





LEGENDE

- Befahrungsergebnis
- radtauglich (ggf StVO-Anpassung)
 - radtauglich (Radwegbau läuft/geplant)
 - radtauglich (kleinere Maßnahmen)
 - herstellbar - größere Baumaßnahmen
 - herstellbar - hoher Klärungsbedarf
 - Zuständigkeit Bund/Land/Kreis
 - ungeeignet, nicht sinnvoll
 - eingeschränkt befahrbar
- beschilderte Rad-Strecken (HBR)
- mit weiß-grüner Wegweisung (HBR RLP)

Kartengrundlage: TopPlusOpen © GeoBasis-DE / BKG 2025
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
Daten: HBR: LBM
weitere Daten: eigene Erhebungen

* HBR = grün-weiße Radwegweisung
(gemäß Hinweisen wegweisende Beschilderung Rheinland-Pfalz)





**Detail
Bereich OG
Bruchmühlbach**

KARTE 2/2



Stand 08/2025



Netzlücke mit Erläuterung

Legende s. Karte 1