## Versorgungsbereich Bruchmühlbach

### Kindergarten Bruchmühlbach

entnommen durch: ÖKO-CONTROL Baumholder
Entnahmestelle: Kindergarten Bruchmühlbach
entnommen am: 14.09.2021

| Untersuchte Parameter | Einheit | Grenzwert | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
| Färbung (436 nm) | m -1 | 0,5 | < 0,1 |
| Trübung | FNU | 1 | 0,35 |
| pH-Wert | | 6,5 - 9,5 | 8,1 |
| Temperatur | °C | | 15 |
| elektr. Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2.790 | 195 |
| Geruchsschwellenwert | TON | 3 bei 23°C | - |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | n.b. |
| Koloniezahl (bei 22 °C) | je ml | 100 | 0 |
| Koloniezahl (bei 36 °C) | je ml | 100 | 2 |
| Escherichia coli | in 100 ml | 0 | 0 |
| Coliforme Keime | in 100 ml | 0 | 0 |

**Beurteilung:**

Die Probe entspricht hinsichtlich der aufgeführten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Stand 31.08.2019).